



Закрытое акционерное общество  
"НПП "Автоматика"



# 2013-14



Измерители температуры



Измерители давления



Измерители и сигнализаторы уровня



Приборы контроля электрических величин



Многоканальные регистраторы



Средства автоматизации

# Приборы и средства автоматизации

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: [avtomatika.pro-solution.ru](http://avtomatika.pro-solution.ru) | эл. почта: [avk@pro-solution.ru](mailto:avk@pro-solution.ru)**

**телефон: 8 800 511 88 70**

## **О Г Л А В Л Е Н**

### **1 . П р и б о р ы д л я из м е р е н и я**

**И Т - 1 Ц . В , И Т - 2 Ц**

**И Т - 1**

Измерительные преобразователи температуры **НПТ-**  
Измерительные преобразователи температуры **НПТ-**  
Приборы измерительные цифровые программируемые с  
сегментатором **ПКЦ- 1102 , ПКЦ- 1103 , ПКЦ- 111**

### **2 . П р и б о р ы д л я из м е р е н и я**

Преобразователи давления **ПД- 1 , ПД-**

индикацией **ПД- 1 Ц.**

Преобразователи давления с интерфейсом **RS- 485** и  
Преобразователи пневмоэлектрические одноканальные  
Преобразователи пневмоэлектрические четырехканальные  
Приборы контроля давления цифровые **ПКД- 1105 , ПКД-**  
Преобразователи пневмоэлектрические дискретные ч

### **3 . П р и б о р ы д л я из м е р е н и я и с и г**

Измерители гидростатического давления цифровые **У**  
Сигнализатор уровня жидкости кондуктометрический  
Сигнализатор уровня жидкости поплавковый **С**

### **4 . П р и б о р ы д л я из м е р е н и я и**

Приборы контроля цифровые программируемые с двухъ

Прибор контроля цифровой двенадцатиканальный про  
Индикаторы цифровые **ЦИ- 1 . 1 , ЦИ- 1 . 2 , ЦИ- 1 .**

Измерители токовой петли **ИТ**

Преобразователи - сигнализаторы четырехканальные **П**

### **5 . Э л е**

### **6 . С р е д**

Блоки ввода аналоговых сигналов **БВВА-**

Блоки вывода аналоговых сигналов **БВА-**

Блоки ввода дискретных сигналов шестнадцатиканал

Блоки вывода дискретных сигналов восемьми канальные

Командный электрический прибор **КЭП- 1**

Блоки питания линейные **БП** и импульсные **БПИ**

Список условных сокращений

Контактная информация

# П Ы

Группа приборов для измерения температуры жидкого отраслях промышленности представлена измерительными с унифицированным выходным токовым сигналом, ц местищующимися



EMC-1

# Т е р м о п р е о б р а з о в а т е л и с у н и ф и ц и р о в с и г н а л о м и с п о л н е н и я х и н д и к а ц и

## Т е р м о п р е о б р а з о в а т е ль вых волн до к аль ну

в существо нно расширил функциональные возможности преобразователя: пользо-  
может выбрать тип датчика, диапазон преобразования и инцизионный предел



HT-1III-R

Typ

т е льиух да о т е р м о з о н д

Преобразователи имеют широкий диапазон питанием  
особыми линиями гвдкову  
Преобразователь сирмфобареекомпактации  
концо

Хороша мырто уйттырык моселгур жиынтар отвей оиме  
питаң Оңир и бояшест тижик ма тиunch сквоибяхс, пениса ку  
измершириоядига спатзомпае риа ету ре рывну  
батаре



НПТ-ВМТ-1Г

Измерительные преобразователи НПТ-1, преобразования сигналов от термопреобразования или термопар в унифицированный сигнал специальном  
ры. НПТ-1 устанавливаются непосредственно в измерительном устройстве.



НПТ-2Р 2НТ-2

**НПТ-2** установлен на ящике из дерева с фланцами для крепления к столу. На ящике имеется ручка для переноски. Внутри ящика расположены приборы и аксессуары. Приборы установлены на деревянных подставках. Аксессуары хранятся в ящиках. Ящики имеют замки. На ящике имеется табличка с надписью «НПТ-2». На ящике имеется табличка с надписью «НПТ-2».

Приборы щитового исполнения ПКЦ-1102  
**ПКЦ-1103** предназначены для разовой индикации сигналов от термопар сопротивлениями Этапир и биметаллов, температуры, измерения выхода температуры за заданные пределы, позиционное регулирование, а также приема унифицированный выходной сигнал посредством, поэтому пользователь сам может вогорячаяя из производительного оборудования.





ПК II-111 1

Прибор **МКЦ-1p1p1e1d** на здравлячий принципиале синтеза и катализа напряжения, сопротивления, температуры осуществляют контроль и сигнализацию вых обесценивают позиционное регулирование, параметр в унифицированный выходной сигнал может передаваться в различные устройства.



6 3 0

В к а ч е с т в е    б л о к а    п и т а н и я    и    и з м е р и т е л ь н о г о    п р и б о р а    м




Рисунок 1 - Схемы внешних электрических соединений д





Рисунок 2 - Схемы внешних электрических соединений д



а ИТ-1.1А(Г) с барьером искроизаби ИТ-1.1А(Г)  
(БИЗ) типа "Корунд-M4" искробезопасным






Рисунок 3 - Схемы внешних электрических соединений д

### ГАБАРИТ



а) со штуцером



б) без штуцера

Рисунок 4 - ИТ-11.14А(-Ex), ИТ-1.6

Рисунок  
(снят с производст  
см. Рисунок




Рисунок 6 - ИТ-1.6Б, ИТ-1.6В-Ex, ИТ-1.




Рисунок 7 - ИТ-1.6В-Ex, ИТ-1.





Рисунок 8 - ИТ-1.1Г(-Ex), ИТ-1.4Г(-Ex), ИТ-1.6Г, ИТ-1.







Рисунок 10 - Пример монтажа ИТ-2 с изоляцией

<b>И Т</b>	-	
		<b>Наличие в з</b>
E		"иск
E		для ИТ-1.1Е-Ex, ИТ-1.4Е-Ex, ИТ-1.6В-Ex, ИТ-1
		"вздры
		<b>измер</b>
		у
		<b>измер</b>
		у
		<b>измер</b>
		у
		<b>измер</b>
		у
		<b>измер</b>
		у
		<b>T u</b>
		- 50 . .
		50 П, 100 П, - 50 . .
	5	( п
		( п
		<b>измер</b>
		у
		<b>Дл</b>
		Пул
		Д
		<b>Приме</b>
		«ИТ-1.4Г-Е
	L = 20	
	«ИТ-1.6А	( - 5



Т Е  
У Н И Ф И Ц И Р О В А Н  
С И Г Н А Л  
И Н Д

У 4 2 1 1 - 0 6 5 - 1 0 4 7 4 2  
К о д О К П 4 2 1 1



*Разрешение  
Сертификат  
Сертификат об утверждении*

## е р м о п р е о б р а з о в а т е л и    п р е д н а з (нИТ - 2 Ц)

ния, цифров

## цированн

## газообсыпные

Термопреобразователи применяются в томат

# р е г у л и р о в а н и я и у п р а в л е н и я т е х н о л о г п р о ц е с с е в с а з м и

Термопреобразователи ИТ-1Ц, ИТ-2Ц состоят из перв

и сопротивления ТС или термоэлектр  
зователя ТП) и измерительного преобразователя  
цифровым харктеристикам извани  
Перв

з а с и т н у ю а р м а т у р у в в и д е г е р м е т  
н е

п р е о б р а з о в а т е л ь      л и б о

(ИТ-1Ц), либо соединяется с термозондом гибки

OCHOB

Диапазон преобразования (линейная шкала) программируется выбранным типом НСХ, но не менее 100 °С, и не более

- для ИТ  
- для ЦИТ - . . . . .  
**и и НС**  
+2) (стр. 1)

## Т и п      Н С

- T 2 ) ( c t p . 1  
- T

- при измерении температуры термометром сопротивления  
- при измерении температуры термопар

II

II

- а п р**  
- д л я И Т - 1 Ц  
Д л я с о т о д л и ч и

III

- температура окр  
- относительная вл  
- атмосферное давление . . . . .

3 a III




Да

T


C p

8  
C p

**Г А Б А Р И Т**





а) монтаж на стое



б) монтаж на трубу

Г А Б А Р И Т



слева - направо: гермовво

## СХ




Рисунок 7 - ИТ-1Ц, ИТ-





Рисунок 8 - Схема подключения выносного термозонда

ИТ -



1  
2

«ИТ-1Ц. В  
взрывозащищенный, с малой выходкой «  
погр  
(сальниковое уплотнение  
«ИТ  
штуцер 0,5,1 комплект креп  
длина погр  
кабелный ввод



И ЦИ



ТУ 4211-065-10474211  
Код ОКП 4211

Разрешение Ростехнадзора  
Сертификат сертификат об утверждении

(Р Т

ж

дИДТ

Т П

ля

## ОСНОВЫ

### Диапазоны измерения

- для ИТ -
- для ИТ -
- 1)
- Т П
- 
- 

П

### Индикация измеряемого

### Напряжение питания

И


АССИ

Зашщ  
Да


### Средняя наработка

Измерительный преобразователь тока  
Номинальное сопротивление ТС при 0 °C (R0) задает ползователю  
Измерительный преобразователь тока  
E (TXI),

Габаритные и монтажные размеры см. в описании термопреобразователей



ИТ -



#### Примеры оформления заказа

«ИТ -

макроповой «1

(съемка в фурел от небольшой группы термопар для измерения температуры в зоне плавки металла)


«ИТ -

крепен

и фоторегистрация для измерения температуры

(5-

*Измерение температуры > ТЦ-1*



T

T

T Y 4 2 1 1 - 0 5 6 - 1

8

PG

*C e p m u f u k a m c o o m b e m*

K

O C H O

## Диапазон измере

- Т Ц -

Тип НСХ

**Основная абсолютная погрешность**, . . . где . . . значение  $\pm \mu$

# Дополнительная абсолютная погрешность (вызанная изменением)

## Н а п р я ж е н и е    п и т а н и я

## Время непр

К л и м а

## Длина по

Д л и н

д

C

C

## *ДлЯЦ-БФ о полнитељно*

## Измерение температуры > ТЦ-1

### ГАБАРИТ




Рисунок 1 - ТЦ-1




Рисунок 2 -

### СХ





Рисунок 3 - Схема подключения ТЦ-1



Соединение измерительного

Примеры оформления заказа  
«ТЦ-1. А

н о г р

«ТЦ-1. Б

г и б к о г о к а б е л я 3 , 5 м . К о м п л е к т к р е п  
т е р м о з о н д а

## Измерение температуры > НПТ-1



# И ПРЕОБРАЗОВАТЕ Т

## НПТ

ТУ 42  
Код ОКП 42 27

Сертификат соответствия



П

по

пп  
по

о

о

НПТ-1.А, НПТ-1.Б, НПТ-1.В

(п

НПТ-1.Г

во  
н

в в о

## ОСНОВ

Диапазон измерения (линейная шкала) . . . . .

Тип НС

ТС по ГОСТ Р.

ТП по ГОСТ Р

Класс точности

Выходной сигнал постоянного тока . . . . .

Схема подключения к внешним устройствам

Наличие взрывоз

Напр

Потр

Климатическое исполнение: . . . . .

Устойчивость

Г

Средняя нап

Средний срок сл

В качестве блока питания и измерительного прибора м

## ГАБАРИТ






Рисунок 1 - НПТ-1. 1Р и с убн ож



Рисунок




Рисунок 4 - НПТ-1. 1(4




Рисунок 5 - НПТ-1. 1(4, 6, 7

## СХ





Рисунок 6 - Схемы внешних электрических соединен

## Измерение температуры > НПТ-1






Рисунок 7 - Схема внешних электрических соединений для настройки НПТ-1.6, НПТ-1.7 и НПТ-1

Рисунок 8 - Схема пульта настройки НПТ-1.6, НПТ-1.7 и НПТ-1



НПТ-1.6 ўсім каштадсекіл Емделіш күнде таңдаудың үлдігіліктерінде. ИТ-Ex., 4 - E  
Помощь о бзомкуалзюб фріу ви о НСХ

Пульт настройки поставляется с партией более 5 штук бессенсорного управления и чистке

Для монтажа Супер Сигнодиод НПД-1.7  
НПТ-1.6 монтируется

При

«НПТ-1.6» рулемаға берілген зерттеудегілердің Сұхарықтар, Технология, нәзін

«НПТ-1.6» измерительный рулемаға берілген зерттеудегілердің Сұхарықтар, Технология, нәзін



# И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ Т

## НПТ

ТУ 42  
Код ОКП 42

Сертификат соответствия



п	( Т П	п	п	о	о	п	о	п	о
( Т С )	по	п	п	п	п	п	п	п	п
П	НП	НП	МО	МО	В	В	В	В	В
Т С ,									
п									
НПТ - 2 . Д									
т									

### ОСНОВЫ

Диапазон измерения (линейная шкала) . . . . .

Тип НС

ТС по ГОСТ Р

ТП по ГОСТ Р

Класс точности

Выходной сигнал постоянного тока . . . . .

Схема подключения датчиков температур

Напр

Потр

Климатическое исполнение

п

Устойчивость  
3

Ве

### СХ




Рисунок 1 - Бюджетный подключени




Рисунок 2 - Подключение




Рисунок 3 - Подключение

ПК  
ПК  
ПК  
ПК  
ПК

## Измерение температуры > НПТ-2




Рисунок 4 - про~~й~~едыре~~ж~~ юбок  
по д~~к~~опн~~и~~е




Рисунок 5 - про~~й~~едыре~~ж~~ юбок  
по д~~к~~опн~~и~~е




Рисунок 6 -  
юбок  
по д~~к~~опн~~и~~е  
(д~~с~~пускает с~~я~~т 100)

## ГАБАРИТ





Рисунок 7 -



Рисунок





Рисунок 8 -



## НПТ -



Конструктивное исполнение измерителя температуры

A  
A - 3 ( ТВ  
J (

S (

Дл

Примеры оформления заказа

me



## ПРИБО ПРОГР ТРЕХПОЗИЦИОН

ЦИФРО

ТУ 4221-087-10474  
Код ОКП 42 21



Сертификат соотвествия  
Сертификат о соответствии

Пр  
индики  
те  
ти вл ени я ( Т С ) в  
ног о тока ,  
преде  
вател

Модель

или ХА )  
ко

н  
ни я  
Пр

### ОСНОВ

диап  
диап  
индики  
ре

- отк  
- передават

ПКЦ- 1111

девят

### Диапазон измерения (линейная шкала)

- ПКЦ- 1102 . . . . .
- ПКЦ- 1103 . . . . .
- ПКЦ- 1111 . . . . .

### Тип НСХ / схема подключения

- ПКЦ- 1102 . . . . .
- ПКЦ- 1103 . . . . .
- ПКЦ- 1111 . . . . .

ТС по

ТП по

- ПКЦ- 1102 , ПКЦ- 1103 . . . . .
- ПКЦ- 1111 . . . . .
- при . . . . .
- при . . . . .

- ПКЦ- 1102 , ПКЦ- 1103 . . . . .

- аналого

- 2 д

- ПКЦ- 1111 . . . . .

- аналого

- д

### Индикация измеряем

### Разрешающая способность

- ПКЦ- 1102 , ПКЦ- 1103 . . . . .
- ПКЦ- 1111 . . . . .

[Измерение температуры](#) > ПКЦ-1102, ПКЦ-1103, ПКЦ-1111

## Ц в е т и н д и к а т о р а . . . . .

На II



П о т р е





## Устойчивость к механическим в

## Г а б а р и т н ы е р



- ## а з а р к т и ч е - щ и т о в о е - н

Б о л е е п о д р о б н о о п и с а н и е п р и б о р а ПКЦ-1111 с м . 6 р а з д е л е




## Схемы внешних

Г А Б А




### *Размеры выреза в щи*




**II**

Состояние ре




Состояние ре




а) Сигнализация «Ниже установки» Сигнализация «Выше установки»  
гистерезисом  $\pm g$  (двуухпозиционной схемой) (двуухпозиционной

Состояние ре




Состояние ре



в) Двухпороговая аварийная сигнализацией регулятора

Рисунок 4 - Режимы работы ре



Пример

(

## П

разрешения математическая формулируетяя логика симметрией сашиб, еспечивает цифровой выходной токовый сигнал. В приборах установленные мембранные тензорезистивные сенсоры, позволяющие жидкокожий,



ПД-1

ПД-1М

Преобразователи давления ПД-1, ПД-1М избыточного давления с выходом в виде цифрового выходного тока от 0 до 20 мА, имеют герметичный корпус из нержавеющей стали и герметичные соединения. Их применение позволяет избежать проблем с герметичностью и долговечностью в эксплуатации.

Преобразователи давления ПД-1, ПД-1М работают в диапазонах ± 250 Па, ± 7500 Па. Используя гибкий кабель, можно установить преобразователи в различных местах, не нарушая герметичности контура. Их можно использовать для измерения давления в барабане котла, а также для измерения уровня воды в баках. Имеют возможность настройки выходного сигнала (нуля) и диапазона измерения (диапазона измерения).



ПД-1Ц. В

Преобразователи давления ПД-1Ц. В, ПД-1Ц. М избыточного давления жидкостей, паров и газов с цифровым выходным сигналом. Выходной сигнал ПД-1Ц. В - унифицированный 4-20 мА. Имеют возможность изменения диапазона измерения, а также настройки параметров работы.



Пневмоэлектрические преобразователи ПЭ-1Р и ПЭ-4 предназначены для измерения и преобразования давления и температуры в различных физических единицах измерения. Их можно использовать для измерения давления в гидравлических системах, а также для измерения температуры в различных средах.



ПЭ-1Р

ПЭ-4



ПКД-1115

Цифровые приборы ПКД-1105, ПКД-1115 предназначены для измерения, индикации и сигнализации давления и температуры в различных единицах измерения. Их можно использовать для измерения давления в гидравлических системах, а также для измерения температуры в различных средах.



# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ПД-(12 1,1 0 ПД- ПД- (2



Код ОКП 42 12

Разрешение Ростехнадзора  
Сертификат Сертификат о соответствии

ПД-  
ПД-  
ПД-  
ПД-  
ПД-  
ПД-

П

## ОСНОВНЫЕ

Диапазон рабочего диапазона

- ПД-ПД-
- ПД-1
- ПД-

( - 60 . . ( .00 . ) . к. Пас; фланец аз

( 0 . . . ± 4 ) к Пас; фланец аз

Температура рабочей среды

- ПД-

- ПД-1.
- ПД-1. Н1, ПД-1

В

- для вс
- вариант для ПД-1.

Напр

Потре

- темпера
- относите
- атмо

3

Устойчивость

- ПД-
- все оста

4

Ве

Средняя наработка

Средний сп

П

Время срабатывания блоков питания и измерительного прибора





Рисунок 1 - ПД-1х.х.






Рисунок 2 - ПД-1х.х.42 с выходным током (4...20)


### ГАБАРИТ



а) ПД-1.11 со штуцером M20x1




Под ключ M




б) ПД-1.11 специа




в) ПД-1.11 мембр



штуцером п




штуцером M20x1



е) ПД-1 штуцером M20x1, 5 мал


Рисунок 3 - Преобразователи типа ПД

**Измерение давления и якоря давления серии 2100 > ПД-1, ПД-1М, ПД-1.ТН, ПД-1М.ТН**




дл

**Рисунок 4 - Монтаж преобразователей типа ПД**



**в) ПД-1М.ИЗ с открытой мембраной из нерж. стали**



**мембрano**

**высокотемпературно**

**быстроуемыхны**

**Рисунок 5 - Преобразователи типа ПД-**

ПД-

	<i>Tип</i>	:	
	( 0 . . . 5 )	мА	( для ПД-1М тяжелые сиагналы перед усил
<b>И</b>	<b>D</b>	<b>C</b> :	
	0 . . . 1 6 ; 0 . . . 2	бюлесиликоновые газ	
<b>И</b>	0 . . . 1 6 0 ; 0 . . . 2	бронзовые термометрические	
	0 . . . 1 0 0 ; 0 . . . 1 6 0 ; 0 . . . 2 5 0 ; 0 . . . 4 0 0	термометрические	
	0 . . . 1 0 0 0 ; 0 . . . 1 6 0 0 ; 0 . . . 4 0 0	термометрические	
	0 . . . 1 0 ;	с открытыми мембранными	агрессивные пищевая, фармацевтическая
	0 . . .		
	0 . . .		полисиликоновые газ
	0 . . .		полисиликоновые газ
	0 . .		
			полисиликоновые газ

*Tип* :  
прямоугольный корпус из а

среди них температура

*Пример* :  
« ПД-1. Н. 42 – напороме  
ПВХx4 бм



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ  
УНИФИЦИРОВАННЫЙ СИГНАЛ

ИНДИКАТОРЫ

ТУ 4212-089-10474212  
Код ОКП 4212



Разрешение Ростехнадзора  
Сертификат сертификат об утверждении

Преобразователь

(

ток

о

Преобразователь  
от рабочего

одного

В 3  
импульсный  
(непрерывный)

многоканальный  
интегратор

ОСНОВНЫЕ

Диапазон измерения (линейная шкала)

- ПД-1Ц. В. И1 . . . . .
- ПД-1Ц. В. И2 . . . . .
- ПД-1Ц. В. И3 . . . . .

Температура измеряемой среды

- ПД-1Ц. В. И1 . . . . .
- ПД-1Ц. В. И2 . . . . .
- ПД-1Ц. В. И3 . . . . .

В

Индикатор  
Частота  
Напряжение  
Потенциометрический

- тензорный
- оттеночный
- атмосферный

З

Установка

В  
Положение

- ПД-1Ц. В. И1, ПД-1Ц. В. И2 . . . . .
- ПД-1Ц. В. И3 . . . . .

Средняя температура


Средний стрелочный

**Измерение давления и температуры приборы 2100 > ПД-1Ц Ц**

**СХ**



**ГАБАРИТ**



<b>Диапазон измерения</b>	<b>Диапазон измерения</b>	<b>Рабочая среда</b>
0 . . . 1 6 ; 0 . . . 2 5 ; 0 . . . 6 0 ; 0 . . . 1	полисиликон	агрессивные пары, . 40
0 . . . 1 0 0 0 ; 0 . . . 1 6 0 0 ; 0 . . . 2 5 0	с открытой мембр. н. 5 0 ;	агрессивные жидкости
0 . . . 1 0 0 ; 0 . . . 1 6 0 3 0 ;	бульяжная пищевая	
0 . . . 1 0 0 0 ; 0 . . . 1 6 0 3 0 ;	сталь 2Cr13 фармацевтическ	
0 . . . 4 0	промышленнос	

Цифра после бука вы обозначает не только тип сенсора, но

**Приме**



# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ С ИНТЕРФЕЙСОМ

ПД

Т У 4 2 1 2 - 0 8 9 - 1 0 4 7 4 2  
К о д О К П 4 2 1 2



## Сертификат соотвeти Сертификат об утвe

## Преобразователи

н е (

# Ч л о к а ( R T П р е о б р а з о в а т е л и о т р

# о и в о д П р е о б р а з о в а т е л и

Модел  
ПД  
(не  
ПД  
(

- Н  
В  
О д н и м и з  
М

O C H O B

## Диапазон измерения (линейная шкала)

- ПД - 1  
- ПД - 1  
- ПД - 1

## Т е м п е р а т у р а    и з м е р я е м о й    с р е д

- ПД - 1  
- ПД - 1  
- ПД - 1

Инд

**Ча с т о т а из м е р е н и й . . . . .**

Ha n p

П о т р

- Т е  
- О Т Н  
- а Т М

3

YCTO

B  
Π₀


- ПД - 1

## Средняя наработка


Средний сп

**Измерение давления прибором ПД-1ЦМ**


**X**



**ГАБАРИТ**




**ПД - 1**



Цифра означает не только тип сенсора но и конструкцию

семейством датчиком, для пищевой промышленности



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ  
ПНЕ  
ОДНОКАНАЛЬ  
ПЭ -  
ПЭ - 1**

ТУ 4212-089-10474

Код ОКП 42 12



Разрешение Ростехн  
Сертификат сертификат о бывшем

п  
-  
ПЭ - 1 .  
-  
ПЭ - 1 .

ПЭ - 1  
5

**ОСНОВ**

Диапазон измерения (линейная шкала) . . . . . ( 20  
Температура рабочей сре  
Класс точности . . . . .  
Выходной сигнал постоянного тока . . . . .  
Напряжение питания  
- ПЭ - 1 . . . . .  
- ПЭ -

**Потребляемая м**

- ПЭ - 1 . . . . .  
- ПЭ -

**Климатическое исполнение:** У . . . . .

3

**Устойч**

- ПЭ - 1 . . . . .  
- ПЭ -

**Габаритные размер**

- ПЭ - 1 . . . . . x6 41.7.1.) . . . . .  
- ПЭ -

**Ве**

- ПЭ - 1 . . . . .  
- ПЭ -

**Подключение . . . . .**

**Средняя наработка на отказ . . . . .**


**Средний срок служ**

*По*

*В качестве блока питания ПЭ - 1Р и измерите*

## Измерение датчиков положения ПЭ-1П

### СХ



Рисунок




Рисунок 2




Рисунок 3

### ГАБАРИТ




Рисунок 4




Рисунок 5

### ПЭ

<i>Параметры выходного сигнала</i>
42 токовый сигнал (4...20)
<i>Диапазоны измерения, к Па</i>
<i>Исполнение корпуса</i>
металлический корпус (IP54), настенный монтаж
<i>Номинальное напр</i>

Пример



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ  
ПНЕ  
ЧЕ**

**ПЭ -**

Код ОКП 42 12



Разрешение Ростехнадзор  
Сертификат соотвествия  
Сертификат об утверждении

ток  
-ПН

**ПЭ - 4 .**

**ОСНОВ**

Диапазон измерения (линейная шкала)	.....	(2)
Температура рабочей среды	.....	
Класс точности	.....	
Выходной сигнал постоянного тока	.....	
Напряжение питания	.....	
Потребляемая мощность	.....	
Климатическое исполнение:	.....	
- темп	.....	
- отн	.....	
- атм	.....	


**В**

Подк

Средняя наработка на отказ	.....	
Средний срок службы	.....	


иметь свой диапазон измерения

**СХ**



**Рисунок 1 - ПЭ**

Г А Б А Р И Т



Р и с у н о к 2 -

Параметры выходного сигнала  
42 токовый сигнал (4...20)

Диапазоны измерения, к Па

диапазоны измерения могут быть любыми по

Пример оформления заказа  
"ПЭ-4. П.  
"ПЭ-4



ПРИБО  
ДАВЛЕНИЯ ЦИФРО  
ПКД-1 (12015)  
ПКД-1 (12115)

Ко



Разрешение Ростехн  
Сертификат соотв  
Сертификат об утв

Прибо  
давлия из реине анире сси в  
вани  
цифров

может  
диапазоне ния

Прибо  
газовоздуш  
ЖКХ лояс н  
Констр  
ни  
Модел  
**ПКД-1**  
давлени я роме  
**ПКД-1**  
(в  
**ПКД-1**  
гда в лирни в я ся нюя а пороме

обеспечени

ПКД-111  
-импу  
т  
-наличии цифрового ф  
линеаризаци датч  
н в 1 ф о  
температу

ОСНОВ

Диапазон измерени

Класс точност

(см. шифр зажа

измерени  
Анал

Инт е  
Л  
И  
С

## Измерение давления и температуры приборы о100 > ПКД-1105, ПКД-1115

### Напряжение питания

- ПКД-111
- ПКД-111

Потребляемая мощность . . . . .

Климатическое исполнение: . . . . .

- температура

- относительная влажность воздуха . . . . .

- атмосферное давление . . . . .

Защита от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14

- ПКД-111
- ПКД-111

- для щитового монтажа . . . . .
- для настенного монтажа . . . . . x1 . . . . .

**В**

- ПКД-111
- ПКД-111

Подк

Средняя наработка на отказ . . . . .

Средний срок с

## СХ






Рисунок 1 - ПКД-1105. Н(Т, Т



или = (

устройст



или = (

устройст

Рисунок 2 - ПКД-1115. Н(Т, Т      Рисунок 3 - ПКД-1115

Включение ПКД-1115 в локальную сеть аналогично ПКЦ-11      Включение ПКД-1115 в локальную сеть аналогично ПКЦ-11

## ГАБАРИТ





Рисунок 4 - Корпус ПКД-1105, Рисунок 5 - Корпус ПКД-1115  
для щитового монтажа

## ПРОГР



Рисунок

*Измерение датчика положения прибора 100 > ПКД-1105, ПКД-1115*

ПКД - xl-1 x

*T u n k o p n y c*

*H a n p*

*Цв е т и н д и к а ц и*

*Ин т е р ф е ў с (т о л ь к о д л я ПКД - 1115)*

*R S 2 3 R S - 2*

*R*

*Ди с к р е тн ы й в ы х о д н о й с и г на*

*T*

*д в*

*д в*

*0 T ( 0 . . . 5*

*0 2*

*Д и а п*

*H*

*H 0 . .*

*H - 1*

*H - 6 0 . . 6*

*H - 1 0*

*H - 2 0 . . 2 5*

*0 .*

*0 . .*

*0 . .*

*0 . . 1*

*0 . . 2*

*- 1 0 .*

*- 6 0 .*

*D 0 . . ± 1 ; 0 . . ± 0 , 6 ; 0 . . ± 0 , 4 ; 0 . . ± 0 ,*

*D - 1*

*+ 1 ⑥ + 6 - 4 + 4 - 2 5 0*

*0 . .*


*- 1 . .*

*T*

*1 )*

*B o z M*

*з а ѿ к о ѿ  
у в е м*



ПРЕ  
ПН

ДПЭ

ТУ 4218-002-10474

Код ОКП 42 18


дис

### ОСН



Количество каналов . . . . .	
Пневматический дискретный входной сигнал: . . . . .	
- логический «0» . . . . .	
- логическая «1» . . . . .	
Коммутируемое напряжение . . . . .	
- П . . . . .	
- ПО . . . . .	
Коммутируемый ток . . . . .	
Дискретные выходные сигналы . . . . .	
Подк . . . . .	
Потр . . . . .	
Климатическое исполнение: . . . . .	
- . . . . .	
- . . . . .	

### Устойчивость

СХ Н



Разметка отверстий для монтажа



Измерение давления  
уровня концентрации  
Приборы серии 2100 > УГЦ-1, УГЦ-1-Ex



И

ДАВЛЕНИЯ ЦИФРО  
**УГЦ-**  
**УГЦ-1 -**

ТУ 4212-089-104742  
Код ОКП 4212



Ф-4 (для соляной кислоты).  
керамические  
соляные ячейки

о

Е

П

значимость

П

Мо

**УГЦ-1.**

+ 2 2



Измерительные  
приборы

**УГЦ-1-Ex1**

**УГЦ-2-Ex2**

**УГЦ-3-Ex3**

**УГЦ-4-Ex4**

**УГЦ-5-Ex5**


(- Е)



Переносной цифровой преобразователь

OCHOB

<b>Классификация</b>	<b>УГЦ-1 . 1</b>	<b>( - Е )</b>		
	3	1 2		
	- 4 0 . . . + 1	0 , 5 ; 1 , 0 ( 0 , 2 5 -	п о	о с о б о м у
<b>Избыточн Динами</b>			б е з	и з б ъя ч н о г о д а
<b>Плотность</b>		2	1 0	
			5 0 0 . . . 1 8	
<b>В</b>			0 Е х i a I I C T	
<b>Выходной сигнал ПИ,</b>			4 . . .	
<b>Выходной назалоговый сигнал сигнализации</b>			0 . . . 5 ; 4 . . .	
<b>Выходной дис На</b>			д в а и л и д е в я т ь с	Б В Д - 8 . 2 ( с . м .
	- д л я	П		
	- посто янного тока	П П ( от		
	- посто янного тока	П П У Г Ц - 1 . x - Е х ( от		
<b>Климати П</b>			3	3
	- темп			- 4 0 . . . +
	- относительная вл		н е	б о л е е
	- атмо		8 4 . . . 1	
<b>Климати</b>				
	- темп		+ 5 . . . +	
	- относительная вл		н е	б о л е е
	- атмо		8 4 . . . 1	
<b>Устойчивость ПП К</b>			N2	п о
<b>Устойчивость ИП К</b>				
<b>К</b>			автоматическая	, по введенным
<b>Из</b>	н и з к о в я з к и е			
	н е п			
<b>Конструк</b>			6 4 0 0 0 ч / 8 л	ка б е л ь п о л и э т и л

ГАБАРИТ









изм	0					
	40					

Рисунок 3 - ПП УГЦ-1.4; УГЦ Рисунок 4 - ПП УГЦ-1.5; УГЦ-

Измерение уровня > Приборы контроля давления серии 2100 > УГЦ-1, УГЦ-1-Ex



СХ



Рисунок




Рисунок 10 - Схема внешних электрических соединений





Рисунок 11 -

## ПРОГР

Программирование



При  
«Y»

δ  
иц

ОПРОС

<i>Ф. И. О.</i> : . . . . .	. . . . .
<i>П р е д п р и я т и е :</i>	. . . . .
<i>С ф е р а д е я т е л ь н о с т и :</i>	. . . . .
<i>А д р е с :</i>	. . . . .
<i>Т е л е ф о н ы :</i>	. . . . .
<i>Э л е к т р о н н а я п о ч т а :</i>	. . . . .

1 . O

## *Модель измерения гидростатического давления*

*Пр е д е л      и з м е р е н и я      в р о в н я .*

## *K l a s s   m o u n t*

*Ha л iч u e в з р y в*

1

1

H

2.

## *Н а и м е н о в а н и е      и з м е р я е м о й      с р е*

*Диапазон температур измеряемый спреды,*

*Диапазон плотности измеряется с преды., з/*

## *Избыточное давление врезервуаре*

*и з м е р я е м о й с р е д о й , к*

*В я з к о с т ь      и з м е р я е м о ѹ      с р е д ы ,      П а*

## А з р е с с и в з мæ ф т æ в і д ѹ

*А з р е с с и в з н м о е с р т ъ ф ы д и*

3.


## *Диагностическая температура при оке*

4

## *Диагазон температурок*

1

1



СИГНАЛИЗАТ  
УРОВНЯ  
КОНДУКТ

С

Код ОКП

С  
го уровня жидкости в резервуарах и технологических аппаратах. Сигнализатор обеспечивает предотвращение перетока жидких продуктов, фиксацию предельных уровней и жесткое ограничение давления в системе.

ОСНОВ

Число точек контроля . . . . .  
Длина погружающейся части сигнализатора L, мм . . . . .  
Рабочее положение . . . . .  
Напряжение на электроде (переменное) . . . . .  
Чувствительность регулируемая (3 диапазона), кОм . . . . .  
Температура контролируемой среды,  
Предельно допустимое рабочее избыточное давление ,  
Дискретный выход . . . . .

Напряжение питания постоянного тока ,  
Потребляемая мощность , ВА , не более . . . . .

Подключение к процессу . . . . .  
Вес . . . . .  
Климатическое исполнение . . . . .  
Температура окружающего воздуха ,

С






Рисунок 1 -

ГАБАРИТ





СИГНАЛИЗАТ  
УРОВНЯ  
ПОПЛАВКО

С

Код ОКП 3

исполнени

С  
д в  
т

ет предотвращение перетока жидкисполнени  
фиксацию предельн  
аварийн

соответствии

По степени защиты от пыли и воды сигнализато

ОСНОВ

Ст а

Д

Пл

К


УХЛ 3

Пример оформления заказ  
С

- ( « С  
4 . Длина погружающейся части L ,  
4 . Количество точек контроля  
Расстояние (р101-яL2 )  
6 . Тип монтажа "Ф"



**Сигнализаторы уровня > СУЖ-П**



**П р и м е ч а н и е :** При работе  
постоянном

н

п а р

р а б о т е с и

н

п

и

с

е

п р и м е н


р

п е

п р и

**Р и с у н о к 1 - С**

**Г А Б А Р И Т**






Рисунок 3 - Габаритные и монтажные размеры  
а) С  
б) С

ПРИБО  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

одно

одно



ПКЦ-111

ю  
От  
н о о г  
ло

вых од ной то



ПКЦ12

ПКЦ- 1

Б В

от о

RS - 2 3



ПКЦ-СМ

д л я

В с  
2 2 0  
В о в с е  
в й

вых о

мо

И з м



ИТМ

ны  
токово

но  
токово



ЦИ1



ПРИБО  
ПРОГР  
ТРЕХП

ПКЦ  
ПКЦ

Ко



Сертифицированное  
Сертификат об утверждении

Приборы для измерения и преобразования  
индикации унифицированные  
защищенные.

и  
ле  
-силостоянка  
-напряжения  
постоянному

изоляции очваосит  
ив

термопар  
компенсацией Кодексая 1 . 0  
Приборы  
Пользомажи бирманя ть  
-тип  
-диапазономерия  
-диапазонвания

настройка батывания  
раборыжидме  
р  
обеспечиванием  
зователье  
+ 2 В( П  
П

т е л  
термометры ключен  
онесанкционирован  
налиниферов

-зашупароникновления  
д 0( подключени  
исполнени  
постоянн

## ОСНОВ

### Входные сигналы для ПКЦ







### Пределы диапазонов измерения для ПКЦ

### Тип НСХ термопреобразовател





### Выходные сигна



**Изменение бризопроеобразований элк-1101, ПКЦ-1111**







а) *от активного* б) *от пассивного* в) *от пассивного*  
измерительного измерительного измерительного  
преобразователя преобразователя преобразователя  
двухпроводно трехпроводно  
подключен подключен



**ПКЦ-1111**  
**подключе**  
**Б**

**т е р м о п а р**




а) *с и н т е р ф е й с о м* *RS-4*


б) *с и н т е р ф е й с о*  
*RS-2*

**Изменение бризопрерывателя в элк-1101, ПКЦ-1111**


**ГАБАРИТ**




Размеры выреза в щи



**Рисунок 9 -**



Разметка отверстий для монтажа




**Рисунок 10 -**

**Рисунок 11 -  
д**

## ПРОГР

Программируемые режимы р



## Измерение обвязки преобразований ПКЦ-8М



ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЦИФРОВОГО  
ВОСТАНОВЛЕНИЯ

ПКЦ-

Т

Ко



Сертификат соответствия  
Сертификат о соответствии

Принадлежности

Проверка

Предельные

Проверка

(протокол)

Проверка

питания

автомат

в

## ОСНОВНЫЕ

Входные сигналы . . . . .

Класс точности . . . . .

Подключение источника входного сигнала . . . . .

Дискретные выходы . . . . .

Диапазон индикации . . . . .

Индикация . . . . .

Цвет индикатора . . . . .

Частота . . . . .

В

Интенсивность . . . . .

Локализация . . . . .

Направление . . . . .

Потребляемая мощность . . . . .

Встроенный . . . . .

Климатическое исполнение: . . . . .

Защита от вибрации . . . . .

Установка . . . . .

Г


В

Средний . . . . .


Средний . . . . .

**Измерение обвязки преобразований ПКЦ-8М**


**СХ**



**Рисунок 1 - ПКЦ-8М с двумя модулями БВД-8**



**Рисунок 2 - Подключение входных сигналов и датч**



**Рисунок 3 - Включение в локальную се**

## Измерение обвязки при разовании щита ПКЦ-8М

### ГАБАРИТ




Рисунок 4 - ПКЦ-

ПКЦ-



Внушительный дисcreteный выход в сегда электромагнитное реле  
Рекомендуется при заказе указывать входные сигналы и дистанционных установок будем выполнена при изготавлении прибора

Пр и

«II

БВД-8 .( Задача прибора и тиристорный преобразователь, например, включает в себя мониторинг

## Измерение и преобразование сигналов ПКЦ-12



# ПРИБОР КОНТРОЛЯ ЦИФРОВЫХ ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ

ПКЦ

Ко



Сертификат соответствия  
Сертификат о соответствии

Принципиальные  
диаграммы  
приводов  
ропорциональных  
пределах  
Программное  
главное  
каналы  
-дв  
режим  
Закрытый  
Протокол  
для АП  
для АП  
для АП  
Д

-индикатор  
сигнал

пр

интес  
Программный  
следующим  
от  
гражданы  
-диста

## ОСНОВНЫЕ

Входные сигналы . . . . .  
Класс точности . . . . .  
Подключение источника входного сигнала . . . . .  
Выходные сигналы . . . . .

Диапазон  
Индикатор  
Индикатор  
Цвет индикатор  
Сигнал  
Сигнал  
В

Номинальные  
Погрешности

Класс

Устойчивость к

## Измерение обвязки преобразований Ц-12

- г  
- Б В А , Б В  
В е

- Б В А , Б В  
Средняя  
Сред

### СХ




Рисунок 1 - Схема межблочных соединений





Рисунок 2 - Назначение разъемов на задней панели г

Перемычка задает +24  
(вид сверху)



Перемычка задает G  
(вид сверху)






Рисунок 3 - Пример подключения измерительных преобразователей и стабилизаторов к измерительным преобразователям пассивных измерительных преобразователей (ПП1, ПП2) с внешним блоком пи




и с у н о к 5 - С х е м а в н е ш н и х с ѿеди вен ий - Б С х е м а в н е ш н и х с ѿедин

### Г А Б А Р И Т



и с у н о к 7 - Г л а в н ы й б л

**Измерение обвязки преобразований Ц-12**



**Рисунок 8 - блоки БВД и Б**

**ПКЦ-12Ax**

**Цвет**

**1 БВ**

один: 12 дискретных выходов типа «сухой контакт» (переключающий контакт электромагнитного

**2 БВ**


(переключающий контакт электромагнитного

**БВА0**

**БВА4** в комплекте с БВА, имеющим 12 унифицированных

Рекомендуется указывать при заказе: входные сигналы, трансформаторы

индикаторы красные, дипазон индикации (



## ИНДИКАТОР

**ЦИ-1** г1 421

**ЦИ-1** г2 421

**ЦИ-1** г3 422  
(ПКЦ-1100)



Сертификат о бывшем

Ценения в качестве  
тельни

## ОСНОВА

Индикация . . . . .	.....
Высота цифр . . . . .	.....
Цвет индикатора . . . . .	.....
Отображаемые числа . . . . .	.....
Незначащие нули . . . . .	.....
Напряжение питания постоянного тока . . . . .	.....
Потребляемая мощность, не . . . . .	.....
Режим работы . . . . .	.....
Климатическое исполнение: . . . . .	.....

## В

Параметр	ЦИ-1	ЦИ-1	ЦИ-1
Сопротивление	П		
Формат принимаемой информации			
Основная погрешность	за		
Время готовности			
работе после включения			
Температура окружающего воздуха			
Примечания	задаётся		
	задаётся		

<sup>1</sup> ИМЗР - единица измерения зонального разряда, вар

C




Рисунок 1 - Ре




Рисунок 2 - Ре




Рисунок 3 -




Рисунок 4 -

## Измерение обобщенных преобразований величин > ЦИ-1

### ГАБАРИТ





Рисунок 5 - ЦИ



Рисунок 6 -



Пример оформления заказа



И

И  
( ПКЦ- 111 )

T y 4 2

Код ОКП 42



## *C e p m u ф u к a m o б y m в e*

ци ф р о в о й и н д и к а ц и и п а р а м е т р а ш ъ е р ф ө д р а в а е м  
д в

ка питание и питаются от дв  
петли, создавая падение напряжения в петле не боле  
разъёмное, щипти или зажима токовая пускательная установка

Q C H O B

**Входной сигнал постоянного тока . . . . .**  
**Входной ток, обеспечивающий нормальное функционирование . . . . .**  
**Падение напряжения на приборе, не более . . . . .**  
**Основная погрешность . . . . .**  
**Индикация измеряемого параметра . . . . .**  
**Тип индикатора . . . . .**  
**Высота циф . . . . .**


**Режим работы . . . . .**  
**Токовая з . . . . .**  
**Климат . . . . .**

3

Y c t o  
B

C X

Для 4 - контактного разъёма для 3 - контактного разъёма



а ) в р а з р ы в б о ) б о в и х р а п з р р ы в в о ) д н в о г р о а з п р р ы в г о ) б о в и х р а п з р р ы в о ) д н в о г р о а з п р р ы в г о ) 2 ф р

Пе р е м ъи жд ют ко нта кт а, и м а б и л и туратн о вл ены из гото вите лем  
Ви нто вье кл ем мни ки вютр апзоди ми туратн о вл ены из гото вите лем  
Ри сун

Винтовые клемники вектор атозовим мгновеной яп р о о сечением до

**Рисунок 2**

Рисунок 1 - ИТП-Н1. Навесной монтаж (вид на ответную час

## Измерение обивки преобразований

### ГАБАРИТ




Рисунок 3 -




Рисунок 4 -

И Т П.



Рекомендуется указывать  
установку



# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ - СИГНАЛИЗАЦИЯ

**ПС**

Ко



Сертификат соответствия

Предназначен  
трехпроводны  
име  
постоянног


у н  
сигнал  
заданиями в реальных

## ОСНОВНЫЕ


Входной сигнал постоянного тока . . . . .	.....
Выходной сигнал постоянного тока . . . . .	.....
Класс точности . . . . .	.....
Количество каналов . . . . .	.....
Выходной дискретный сигнал . . . . .	.....
Коммутируемое напряжение . . . . .	.....
Коммутируемый т	.....
Напряжение питания . . . . .	.....
Потребляемая мощность . . . . .	.....
Выходное напряжение постоянного тока	.....
дл	.....
Суммарный ток питания четырёх измерительных преобразователей	.....
Пределы установки верхнего и нижнего уровня сигнализации	.....
Климатическое исполнение . . . . .	.....

Габаритные размеры  
В

## СХ



## ГАБАРИТ



ПС - 4 .

**4 2** токовый сигнал ( 4 . . . 2 0 )  
**0 5** токовый сигнал ( 0 . . . 5 )

**4 2** токовый сигнал ( 4 . . . 2 0 )  
**0 5** токовый сигнал ( 0 . . . 5 )

*Примечание*  
 «ПС - 4 . 4 2 . 0 5» — приемоизлучатель - сигнализатор, входной сигнал



## ЭЛЕКТРОН

# ПКЦ-11 ( ЭР-1 )

Ко



Сертификат о б у т в е

Прибор м е р и т и ф и р о ваннои г о канальны  
( Электронны  
эконо мично  
може  
Регистрато  
контрол  
ки

мнemo сиха кмрыр а е и ст рат о р  
Регистрато  
( ПКЦ модуль веайд  
Регистратор ажкетр оль с ф б а тъблнчай  
модул е  
приборы

ввод  
-д вухканальны

-д вухканальны  
сигнал о  
-т

-четы  
сигналов

-т

лов

Регистрато  
модуль веайд

-измерен ия реанпире я же ия ятно нко г о

-измерен ия сенливо ст о ятно нко г о

-измерен и

подключенног

линиевий з

-измерен и

скомпенсажи ше фса вг оу брыканик о

-измерен и

сопротивлени

четы

-измерен и

сигналов

-позиционно

уставо

-

-отображени

результато

ни

ни при в язокрой мен

ици фр оввиод ма в ет дни смп ле

свключегриаефми ч и лтиеокг сот о в

управлени я и т ма х инициам  
мнемосбему д аре як са д ог м ат  
ческноргуочу ф а в ие бриатн  
илогическу

-об мдани и вкмоим п юи ПЛК фокалльно

накопител

подключит

Пользовател

смюб ма темат фуакций

и ре гистра е р фанакло мпшйт е  
ч ере

и раб ортагистроаст ором  
с

при на либ аспро к ф дной

SCAD

циисиса туманти фюа гиниу / паролю  
поставляют с

-пластиково  
корпудлсяи еши жуле

( трекб аширд )

исполнени  
исто б ви ке ре бой ани

## ОСНОВ

### Форма пр

#### Врем

#### Упр

- местное . . . . .
- дистанционное ( ОРС сервер, VNC клиент) . . . . .

#### За

- защищены (на хранение и возврате) . . . . .
- ёмкостный . . . . .
- запирательной . . . . .
- электрический . . . . .

#### К

до

- двухканальный модуль ввода аналоговых сигналов A
- двухканальный модуль ввода пневматических сигналов
- трехканальный модуль ввода дискретных сигналов D
- четырехканальный модуль вывода аналоговых сигналов
- трехканальный модуль вывода дискретных сигналов D

-

-

-

- Любые приборы производства ЗАО "НПП "Автоматика" с
- (
- Приборы и модули ввода-вывода других производите

#### Хара

- универсальные аналоговые, пневматические, сопротивления, и др. рамки, тяговые, унифицированными электрическими
- индивидуальные якорные
- встроенные пневматические, тяговые, унифицированными
- предварительные/конечные

  - напряжения . . . . .
  - тока . . . . .
  - сопротивления . . . . .
  - температуры (для термосопротивлений по ГОСТ Р 8.6)
  - температуры (для термоп

#### Хара

- предназначены для измерения давления неагрессивных
- избыточного давления . . . . .
- разрежения . . . . .
- дифференциального давления . . . . .
- тягонапорометр . . . . .
- основная погрешность . . . . .

#### Хара

- универсальные дискретные входы с групповым питанием напряжением +22

#### Хара

- программируемый выходной диапазон в пределах . . . . .
- попарная гальваническая изоляция выходов . . . . .
- задание значения выходов по включению питания и по

#### Хара

- тип дискретных выходов по заказу (электромагн. реле)
- индивидуальная гальваническая изоляции
- задание состояния выходов по включению питания и по

#### Об

- источник данных . . . . .
- период опроса . . . . .
- архивация данных . . . . . с периодом

**Электронные регистраторы > ЭР-12**



Внеш

I P 54 т о р о н

K

- Т  
- относите  
- а









y

Для подключения термопар используется компенсационная коррекция с якорем двойного звена и температурной компенсацией мостуке

*p eu c m p a m*

### Чи сло вовк тма

CX



а) *д в у х п р о в о д н ъ ) т р е х п р о в о д и в ъ ч е тырех п р о в о д н о*  
*п о д к л ю ч е н п о д к л ю ч е н п о д к л ю ч е н*

# т е м п е р а т е р




Рисунок 5 - Схемы подключения дискретных дат




Рисунок 6 - Маркировка дискретных вы




Рисунок 7 - Схемы внешних соединений для дискретн

### ГАБАРИТ




Рисунок 8 - электронный регистратор ЭР-  
а) 10, 4"; б) 15" (базовый)

### ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА






Рисунок 9 - Окно журнала событий (трево)


## ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА



Р и

Р и

## ГАБАРИТ



Р и



Рис. 14 Пластиковый пылевлагозащищённый (IP66) коробка ввода-вывода. 4 посадочных места



Рис. 15 Дополнительные

ЭР - 1

К о л и ч е с т в о   б л о к о в

1 ..

P

н е о б х о д и м о   у к а з а ть   р а з м е р   д и а г о н а л и :   1 0 . 4 ,   1 2 ,   1 5 (

ЭР - 1

1 .. .

1 ..

Т р е х к а н а л ь н ы й   м о д у л ь   в ы в о д а   д и с к р е т н ы х

1 .. .

Т р е х к а н а л ь н ы й   м о д у л ь   в 6 0 д а   д и с к р е т н ы х   с и г

1 .. .

Д в у х к а н а л ь н ы й   м о д у л ь   в ы в о д а   а н а л о г о в ы х   с и г н а

1 .. .

1 .. .

Д в у х к а н а л ь н ы й   м о д у л ь   в 6 0 д а   а н а л о г о в ы х   с и г н а л о в

1 .. .

Ма к с и м а л ь н о е   с у м м а р н о е   к о л и ч е с т в о   у с та на в л и в а е м ы х   м о д у

д и с к р е т н ы х   с

с

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТ

П р е д л а г а  
т  
п и т



Б  
п р е  
у с т  
п  
п р и  
«  
с р егд с

Б  
с и  
Б В В А - 6  
с и с т



КЭПЛМ

л е  
с и



БП-24-2

БПИ-24-2

п р и  
т

У п р

Б

Д л и т е л

и



**БЛОК ВВО  
АНАЛОГО**

**БВВА**

ТУ 4217


Ц  
ния и  
температуры с и парамет  
(или без) температуры с  
температуры с ( DI  
передачи измеренных значений  
верхне  
RS - 485 RT

**ОСНОВ**


<b>Число аналоговых входов . . . . .</b>	
<b>Типы и параметры аналоговых входных сигналов . . . . .</b>	
- измерение напряжения, В . . . . .	
- измерение . . . . .	
- измерение . . . . .	
- тер . . . . .	
- тер . . . . .	
<b>Предел допускаемой основной погрешности, выраженной в % от нормированного значения диапазона изменения индикации . . . . .</b>	
<b>Индикация измеренного значения . . . . .</b>	
<b>Индикация номера текущего канала . . . . .</b>	
<b>Напряжение питания универсально . . . . .</b>	
- . . . . .	
- . . . . .	
<b>Потребляемая мощность . . . . .</b>	
<b>Климатическое исполнение: . . . . .</b>	
- температура . . . . .	
- . . . . .	
- ат . . . . .	
<b>Габаритные размеры . . . . .</b>	
<b>В . . . . .</b>	
<b>Режим работы . . . . .</b>	
<b>Средняя наработка на отказ . . . . .</b>	
<b>Средний срок службы . . . . .</b>	

## СХ


Трехпроводное подключение  
сопротивления




Четырехпроводное подключение  
сопротивления




Подключение источника тока  
с питанием от прибора



Подключение источника тока  
с питанием от внешнего блока



Подключение ТП  
через КСК-1



Подключение  
напряжения  $\pm 2$  В






Рисунок 1 - П



Р и с у н о к 2 - П од клю

Г А Б А Р И Т



Р и с у н о к 3 -

Б В В А



БЛОК  
АНАЛОГО

Б В А

Т У 4 2 1 7


Б  
у с т  
у н и ф и ц и  
у с т

ци ф

ОСНОВ

Число аналоговых выходов . . . . .	1
Выходные аналоговые сигналы, Вы и	0...10 В
Основная приведённая погрешность по выходному току . . . . .	±0,5%
Время установления выходного сигнала, не более . . . . .	0,1 с
Индикация наличия питания и связи с системой верхнего	
Сохранение установленных параметров блока в энергонеза	
Электропитание блока осуществляется от сети постоянног	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 . . . . .	Установлено
Температура окружающего воздуха . . . . .	-40...+60 °C
Относительная влажность при 35 °C и более низких темпера	95%
Атмосферное давление . . . . .	860...1060 hPa
Подключение внешних цепей . . . . .	См. схему

Габариты (В



Р и




Рисунок 2 - П

СХ





Рисунок 3 - П

Г А Б А Р И Т



Р и с у н о к 4 - Г а б

Б В А - 4

Вариант исполнения имперфейса модуля БВА  
RS - 485



## БЛОК ВВО ДИСКРЕТ

### Б В В Д -

Код ОКП

Блок преднаряжен для приема дискретных сигналов в виде частоты на датчиках и передачи дискретных сигналов в систему верхнего уровня через цифровой интерфейс. Чтение состояния дискретных входов производится по цифровому интерфейсу RS-485. Протокол RS-485 имеет длину линии связи до 1280 м.

Настройка параметров интерфейса (скорость обмена, адрес, тип протокола) производится

программно путем подачи соответствующей команды.

#### ОСНОВЫ


Число индивидуально изолированных дискретных входов . . . . .  
Частота опроса состояния входов . . . . .  
(программно реализованное подавление дребезга контактов)  
Включенному состоянию дискретного входа соответствует . . . . .

Выключенному состоянию дискретного входа соответствует . . . . .

Передача данных в управляемый контроллер по сети RS-485 . . . . .  
Число приборов в одной сети без ретрансляторов . . . . .  
Скорость передачи данных . . . . .  
Индикация состояния каналов . . . . .  
Индикация наличия питания и связи с системой верхнего уровня . . . . .  
Сохранение установленных параметров прибора в энергонезависимой памяти . . . . .  
Гальваническая изоляция . . . . .  
сигнальные линии / питающая сеть . . . . .  
питающая сеть / интерфейс R . . . . .  
сигнальные линии / интерфейс R . . . . .  
Напряжение . . . . .  
Потребляемая мощность не более . . . . .  
Климатическое исполнение . . . . .  
Температура окружающей среды . . . . .  
Относительная влажность . . . . .  
Атмосферное давление . . . . .

Габариты . . . . .

Вес не более . . . . .



## Рисун





Рисунок 2 - Схема внешних соединений БВ

Г А Б А Р



## Рисун

## *Пример оформления заявки*

Б В В



## БЛОКИ ДИСКРЕТ ВОС

Б В Д - 8  
Б В Д - 8

К о

выводы  
дискретные  
вводы  
составляющиеся включением  
обратные  
интервалы  
RS-  
верхнег  
число и форматы интерфейса  
ввод  
специальном

интерфейс

пользования в лицензии  
крышкой  
выпускаемыми на тираж  
( DI

### ОСНОВЫ

Число дискретных выходов . . . . .	.....
Типы и параметры дискретных выходов (п	.....
- электромагнитны	.....
- твердотельны	.....
- транзисторны	.....
- симисторны	.....
Индикация . . . . .	.....
Напряжение питания универсально	.....
- 0	.....
- 0	.....
Потребляемая мощность . . . . .	.....
Климатическое исполнение: . . . . .	.....
- температур	.....
- относительна	.....
- атмосферно	.....
Устойчивость к механическим воздействиям п	.....
Габаритные размеры	.....
В	.....
Режим работы . . . . .	.....
Средняя наработка на отказ . . . . .	.....
Средний срок службы . . . . .	.....

## СХ




Рисунок 1 - Виды дискретных выходов




Рисунок 2 - Схема внешних соединений БВД-8




Рисунок 3 - Схема внешних соединений БВД-8





Рисунок 4 -



Рисунок

### ГАБАРИТ





Рисунок 6 -

БВД-



Тип дискретных выходов

дискретный выход «транзисторная оптопар

Интерфейс

Пример оформления заказа  
«БВД-8.1.С» - б  
«БВД-8»



К  
ПРИБ  
КЭП-1  
Т  
Ко

Прибор  
ни  
в технолого-программном  
Управлени  
(отсч  
кот оурсатя на вложиъльствателе

циклограмм  
дистанционно  
Приморский филиал

**ОСНОВ**

Число независимо управляемых дискретных выходов . . . . .
Число участков циклограммы для каждого выхода . . . . .
Дискретность установки значений времени . . . . .
Диапазон установки времени . . . . .
Точность выдержки времени и хода часов . . . . .
Дистанционное управление . . . . .
Типы и параметры дискретных выходов . . . . .

Срок службы элемента резервного питания часов . . . . .
Напряжение питания . . . . .
Потребляемая мощность . . . . .
Климатическое исполнение: . . . . .

Устойчивость к механическим воздействиям . . . . .
Габаритные размеры . . . . .
В
Режим работы . . . . .
Время готовности к работе после вк
Средняя наработка на отказ . . . . .
Средний срок служ



а) электромагнит

в) транзистор

г) диод

Рисунок 1 - Виды дискретных вы




Рисунок 2 - Схема внешних соединений КЭ

### ГАБА




Рисунок 3 - КЭ

### КЭ



Тип дискретных вы

транзисторная опт

Пример оформления за  
«КЭ»



## Б л о к р и е д н ы м а п

B

у с т р о й с т в в  
Б л о к и      и  
к о р о т к о г  
к о р о т к о г  
и м е е т      т р и г г е р

БЛОКИ ПИ

## БЛОКИ ПИ

T Y

Код ОКП 423

## *C e p m u ф u к a m с o o т в e m*

A black circular logo containing the letters "PG" in white.

# Климатическое исполнение Б

- т е м п е р а т у р а о к
  - о т н о с и т
  - а т м

Б

  - т е м п е р а т у р а о к
  - о т н о с и т
  - а т м

## Устойчивость к механическим воздействиям

		Линейные										Импульсные		Блоки		Таблицы	
Количество	канал	БП- 12-50-	БП- 12-50-	БП- 12-50-	БП- 24-25	БП- 24-25	БП- 24-25	БП- 36-25	БП- 36-25	БП- 36-25	БПИ- 24-120	БПИ- 24-120	БПИ- 24-120	БПИ- 24-160	БПИ- 24-160	БПИ- 24-160	
Выходное	В В В	или постоянное										В					
Допускаемое выходное отклонение	от номинального	$\pm 0^\circ$ ,															
Диапазон изменения тока	изменение																
Восстановление после	автоматическ																
Защита от воздействия вибрации																	
Га																	
Вес блока,	кг, не более																

## СХ




Рисунок 1 - БП-1, БП-1Р, БПИ-1, БПИ-







Рисунок 2 - БП-2Р, БПИ-2, БПИ-

## ГАБАРИТ



\* С кнопкой "Сброс" триг



\* С кнопкой "Сброс" триг







Рисунок 3 - БП-1Р, БПИ-1





Разметка отверстий для м





Рисунок 6 - БПИ



#### Пример оформления

«БП- 36 - 25 - 1» - блок питания 36 В, одноканальный, линейно  
«БПИ- 24 - 100 - 2РТ» - блок питания 24 В, одноканальный, импульсный генераторный защищенный

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: [avtomatika.pro-solution.ru](http://avtomatika.pro-solution.ru) | эл. почта: [avk@pro-solution.ru](mailto:avk@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70**